


Spajanje


Pri montaži izdelka v celoto poznamo več načinov, med katerimi bomo omenili:

- žebljanje
- lepljenje
- mozničenje
- vijačenje


Žebljanje je eden izmed preprostih in najhitrejših dolgotrajnih povezav.




Debelina in dolžina žebelja sta odvisni od debeline gradiva, ki ga pribijamo.



Pri spajjanju z žebelji je spoj trdnjejši, če žebelje pribijamo križno.



Različne oblike glav pri žebeljih




Da glave žebelja skrijemo, jih poglobimo s prebijaćem in zakrijemo s kitom.




Tako poglobimo žebelj.




Kadar odstranujemo zvit žebelj, pod klešče postavimo podlogo in s tem preprečimo poškodbe na gradivu.



Pribijanje majhnih žebličkov nam omogoča kartonski pripomoček.





Upogibanje predolgov žebeljev




Z udarcem po konici žebbla, le-ta utopi konico in pri pribijanju ne razcepi gradiva.

Vijačenje


Vijake privijamo z navojem v les in pri tem dobimo stabilno zvezo, ki je močnejša od žebljane zveze. Lahko jo razstavimo in ponovno sestavimo.




Debelina svedra pri vrtanju luknje za vijak je velika 2/3 debeline vijaka.



Izvrtnina v gradivu, ki ga privijamo, je enaka debelini svedra.




Za ugrezne vijake luknjo po vrtanju poglobimo s povrtalom.



Pri izbiri vijača moramo biti pozorni na širino in debelino vijača.
Standardne mere so:
3,2, 4, 5, 6, 8, 9,5 mm.



Različne oblike vijakov



Križna in ravna zareza za vijač



Osnovno orodje za privijanje vijakov je vijač.



Delo pri privijanju nam olajša akumulatorski vijač.



Nepravilnosti pri postavitvi vijakov